

**Foto fiksāciju saraksts**  
(2017.gadā veiktās tehniskās apsekošanas foto fiksācija)

	
<p>1. Ēkas fasādes fragments, 1.bloks</p>	<p>2. Ēkas fasādes fragments, 1.bloks</p>
<p>Ēka atrodas uz ~1m augsta uzbēruma</p>	
	
<p>3. Ēkas fasādes fragments, iekšpagalms starp 1.un2.bloku</p>	<p>4. Fasādes fragments, piebūve.</p>
<p>Konstrukciju bojājumi mitruma bojājumu rezultātā</p>	
	
<p>5. Ēkas fasādes fragments, 3.bloks</p>	<p>6. Ēkas cokola daļas fragments, 3.bloks</p>
<p>Pamatnes izskalošanās var būt saistīts ar to, ka nav novērsta grunts ieskalošanās neizmantojamās pagraba telpās</p>	



	
<p>7. Iekšpagalma fragments, starp 2.un3.bloku Konstrukciju bojājumi mitruma bojājumu rezultātā</p>	<p>8. Iekšpagalma fragments, starp 2.un3.bloku</p>
	
<p>9. Iekšpagalma fragments, starp 2.un3.bloku Vītņaugi uz ēkas fasādes veicina konstrukciju tehniskā stāvokļa pasliktināšanos.</p>	<p>10. Fasādes fragments, 3.bloks</p>
	
<p>11. Iekšpagalma fragments, starp 1.un2.bloku</p>	<p>12. Ēkas fasādes fragments, piebūve pie 2bloka Uz jumta seguma pastiprināti krājas lapas, jumta segums apaug ar sūnām un aļģēm. Teknes un notekcaurules un renes ir korodējušas, vietām pilnībā demontētas.</p>



	
<p>13. Pagraba konstrukciju fragments</p>	<p>14. Siltummezgls</p>
	
<p>15. Pagraba konstrukciju fragments</p> <p>Noteiktos ēkas posmos starp dz./bet kolonnām visā ēkas augstumā izbūvētas dz.bet paneļu stinguma siena</p>	<p>16. Pagraba konstrukciju fragments</p> <p>Nav novērsta grunts ieskalšanās neizmantojamās pagraba telpās</p>
	
<p>17. Iekštelpas fragments</p> <p>Apsekojamā ēkas nesošās konstrukcijas veidotas no saliekamā dzelzsbetona karkasa, atbilstoši padomju laika civilo ēku sērijai ИИ-16 Г, – kolonnām (40x40cm) un rīģeļiem (40x45cm), uz kurām balstās saliekamā dzelzsbetona paneļi, kā arī vietām monolītā dzelzsbetona pārsegumi</p>	<p>18. Iekštelpas fragments</p>

	
<p>19. Iekštelpas fragments</p>	<p>20. Iekštelpas fragments</p>
<p></p>	<p>Konstrukciju bojājumi mitruma bojājumu rezultātā</p>
	
<p>21. Jumta daļas fragments</p>	<p>22. Jumta daļas fragments</p>
<p>Atsevišķos posmos uz ēkas jumta novērojamas lietusūdens pelķes</p>	<p></p>
	
<p>23. Jumta daļas fragments</p>	<p>24. Jumta daļas fragments</p>
<p></p>	<p></p>